

## DIF ZAPOPAN.

### A QUIEN CORRESPONDA:

Por este medio le aclaro que la clausura de la bomba en nuestra sucursal ES4728 fue porque la batería de respaldo de un dispensario debe de durar por lo menos 7 minutos con el display encendido (NOM-005-SCFI-2011), cosa que no se cumplió y procedieron a la clausura de este:

#### *NOM-005-SCFI-2011*

##### *9.4.2.4.8 Prueba del dispositivo de almacenamiento de información*

*Apegarse al manual correspondiente a la marca del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, interrumpir su suministro de energía eléctrica. La prueba se da por aprobada si cumple las dos siguientes condiciones:*

*• Al menos por siete minutos, las carátulas indicadoras mantienen visibles e inalterables los datos del último despacho (volumen e importe).*

*• Al restablecerse el suministro de energía eléctrica, el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos mantiene la configuración*

Como puede ver (y así lo dice el acta de inspección), la clausura no tuvo nada que ver con los precios como Usted menciona.

Anexo copia simple del acta de inspección donde se puede observar lo anteriormente expuesto.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE



C.P. CARLOS DAVID ALPIZAR SANDOVAL

**Gonzalo García Herrera**

E.S. 3321  
R.F.C. GAHG 231210-8M5  
Prol. Pino Suárez 1000 Zapopan, Jal.  
Tel. (33) 3633-1151 Fax (33) 3633-2619  
es3321@prodigy.net.mx  
www.es3321.com

Estación de servicio con número de permiso: PL1406/EXP/ES/2015

EXPEDIENTE: PFC.C.B.1.01.005065-2018

36.- El error máximo tolerado se encuentra dentro de la tolerancia permitida en la NOM-005-SCFI-2011:

|     |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|
| (A) | SI | SI | SI | SI |
| (B) | SI | SI | SI | SI |
| (C) | SI | SI | SI | SI |
| (D) | SI | SI | SI | SI |

38.- El error de repetibilidad se encuentra dentro de la tolerancia permitida en la NOM-005-SCFI-2011:

|     |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|
| (A) | SI | SI | SI | SI |
| (B) | SI | SI | SI | SI |
| (C) | SI | SI | SI | SI |
| (D) | SI | SI | SI | SI |

40.- La diferencia entre las lecturas inicial y final del totalizador acumulado es igual a la lectura en litros redondeada al entero más cercano del totalizador instantáneo en cada prueba:

|     |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|
| (A) | SI | SI | SI | SI |
| (B) | SI | SI | SI | SI |
| (C) | SI | SI | SI | SI |
| (D) | SI | SI | SI | SI |

41.- El valor de la venta corresponde al resultado del volumen despachado por el precio establecido:

|     |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|
| (A) | NA | SI | NA | SI |
| (B) | SI | NA | NA | NA |
| (C) | NA | NA | SI | NA |
| (D) | NA | NA | NA | SI |

42.- Durante una interrupción del suministro eléctrico las carátulas indicadoras mantienen visibles e inalterables el volumen e importe del último despacho por 2 minutos 7 minutos:

|     |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|
| (A) | NO | SI | SI | SI |
| (B) | NO | SI | SI | SI |
| (C) | NO | SI | SI | SI |
| (D) | NO | SI | SI | SI |

**NO CUMPLE CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 25 BIS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, LOS ARTÍCULOS 22, 52 Y 57 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, EL PUNTO 9.4.2.4.6 DE LA NOM-005-SCFI-2011.**

43.- Al reinstalar el suministro eléctrico, el sistema de medición y despacho de gasolina mantiene su configuración:

|     |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|
| (A) | SI | SI | SI | SI |
| (B) | SI | SI | SI | SI |
| (C) | SI | SI | SI | SI |
| (D) | SI | SI | SI | SI |

44.- El instrumento indica la o las versiones de los programas de cómputo que operan el sistema de medición y despacho de gasolina y otros líquidos:

|     |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|
| (A) | NA | NA | NA | NA |
| (B) | NA | NA | NA | NA |
| (C) | NA | NA | NA | NA |
| (D) | NA | NA | NA | NA |

45.- La o las versiones de software del dispensario cuentan con aprobación:

|     |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|
| (A) | NA | NA | NA | NA |
| (B) | NA | NA | NA | NA |
| (C) | NA | NA | NA | NA |
| (D) | NA | NA | NA | NA |

46.- El cálculo de la suma de comprobación corresponde con la proporcionada por el fabricante:

|     |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|
| (A) | NA | NA | NA | NA |
| (B) | NA | NA | NA | NA |
| (C) | NA | NA | NA | NA |
| (D) | NA | NA | NA | NA |

47.- El sistema de despacho permite la descarga de la bitácora de eventos:

|     |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|
| (A) | NA | NA | NA | NA |
| (B) | NA | NA | NA | NA |
| (C) | NA | NA | NA | NA |
| (D) | NA | NA | NA | NA |

48.- Los registros de ajuste de la bitácora de eventos (CALI), corresponden con un dictamen de verificación expedido por PROFECO o una UVA:

|     |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|
| (A) | NA | NA | NA | NA |
| (B) | NA | NA | NA | NA |
| (C) | NA | NA | NA | NA |
| (D) | NA | NA | NA | NA |

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*